


Instruções THOR


1



Faça as perfurações segundo o desenho abaixo Ø6mm.




Insira das buchas nos furos Ø6mm fixe as abraçadeiras metálicas com os parafusos M4.




Desaperte a porca do ligador rápido e o ligador rápido e conecte o cabo ao ligador segundo o esquema.

2



Fixe a luminária.

3



Informação segurança:

1. Apenas deve ser feito por um electricista qualificado.
2. Caso precise de substituir o driver desligue a luminária e deixe arrefecer antes de fazer a substituição.
3. Nunca toque nos LED's com a luminária ligada (recomenda-se que não se toque nos LED's nunca).
4. Caso detecte alguma anomalia na luminária desligue a alimentação imediatamente e não tente repará-la, a sua reparação apenas deve ser feita por um agente oficial.

ON

